

T.C.
İSKENDERUN BELEDİYESİ
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Hatay İli, İskenderun İlçesi, Akarca Mahallesi, Gazi Osman Paşa Caddesi ile Akarca Mıntıkası 3155 Ada 21 Parsel bitişiğinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği Belediye Başkanlığımıza iletilmiş olup, yerinde yapılan incelemede; söz konusu yapının atıl vaziyette olduğu, genel olarak harap durumda olduğu tespit edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 39.Maddesinde; "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır." denildiğinden;

Söz konusu yapının, insan ve çevre sağlığı açısından tehlike arz ettiği belirtilerek maliklerine ulaşılamamasından dolayı bu durum İskenderun Belediyesi internet sayfasında ilan edilmek üzere ilgili birimlere havale edilmiştir. Bu durumun ortadan kaldırılması amacıyla iş bu tutanak muhtar huzurunda 3 nüsha olarak **02/01/2025** tarihinde imza altına alınarak yapıya asılmıştır.

Zabıta Memuru

Munet ZEFER

Teknik Personel
Hasan GÜTEKİN
İnşaat Mühendisi
Sicil No: 108317
Başak Demet DEMİR
Mimar
Diploma No: 0552

Yapı Kontrol Müdür V.

Yusuf ZİMURTAŞ
Yapı Kontrol Müdürü

Muhtar
Akarca mah. muhtar
Mehmet
Cuhşka